

भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र

पत्रांक सं - 01/भवन सुरक्षा/2025

दि - 24-05-2025

प्रमाणित किया जाता है कि अटल उत्कृष्ट रा0इ0का0गजरौला ऊधमसिंहनगर का आज दिनांक -24-05-2025 को निरीक्षण किया गया। मुख्य भवन द्वितीय निर्मित है। भवन का निर्माण भूकंपरोधी संरचना में किया गया है। मुख्य भवन के सामने परिसर में द्वितीय ब्लॉक स्थापित है, जिसका निर्माण वर्ष 2011-12 में किया गया था। द्वितीय ब्लॉक का निर्माण भी भूकंपरोधी संरचना में किया गया है। परिसर पूर्ण रूप से चार-दिवारी युक्त है, जिसमें प्रवेश व निकास हेतु लोहा के एक गेट लगा है। भवन की छत, दिवारें, फर्स, दरवाजें, व खिड़कियों का कार्य प्रथम दृष्टया सुरक्षा मानके के अनुरूप है।

अपर सहायक अभियंता

ग्रामीण निर्माण विभाग

बाजपुर।

अधिकासी अभियंता/सहायक अभि०

सहायक अभियंता (दि०)

ग्रामीण निर्माण विभाग

काशीपुर/रुद्रपुर उपखण्ड-बाजपुर

जनपद-ऊधमसिंहनगर।

Ankur
24/05/2025
निरीक्षक

अटल उत्कृष्ट रा0 इ0 का0 गजरौला
बाजपुर (ऊधम सिंह नगर)

खण्ड शिक्षा अधिकारी
बाजपुर, ऊधम सिंह नगर